



Outubro /2025

LANÇAMENTOS

BAVECOM

bavecom.com.br



75 3226-7761

NOVOS PRODUTOS

Ref. 10/2025

01

ANEL GUIA

| linha | código | descrição |
|-------|--------|------------------------------------|
| ANG | 3727 | GUIA DE NYLON 88,90 X 5,60 X 2,50 |
| ANG | 4177 | GUIA DE NYLON 101,60 X 5,60 X 2,50 |
| ANG | 9991 | GUIA DE NYLON 32,00 X 6,00 X 2,50 |

ANÉIS QUAD E ARRUELA BORRACHA

| linha | código | descrição |
|-------|--------|------------------------------------------|
| AQB | 9200 | ANEL QUADRADO NBR 59,00 X 65,60 X 5,40 |
| AQB | AX0389 | ANEL QUADRADO FPM 368,00 X 377,00 X 3,00 |
| AQB | AX0390 | ANEL QUADRADO FPM 307,00 X 316,00 X 3,00 |

ANEL TEFLON®

| linha | código | descrição |
|-------|--------|-------------------------------------|
| ATF | CP003 | VEDADOR TEFLON® 40,00 X 6,00 X 2,00 |

BALDAN

| linha | código | descrição |
|-------|----------------|-----------|
| BAL | 6020.19.0212-9 | REPARO |
| BAL | 6020.35.0238-1 | RETENTOR |
| BAL | 6020.35.0314-0 | RETENTOR |
| BAL | 6020.35.0959-9 | RETENTOR |
| BAL | 6020.35.1014-7 | RETENTOR |
| BAL | 6020.35.1084-8 | RETENTOR |

CONJUNTO BP

| linha | código | descrição |
|-------|--------------|------------------------------------|
| BP | 038103100320 | CONJUNTO OQ 31,00 X 38,10 X 3,20 |
| BP | 063505250420 | CONJUNTO BP 52,50 X 63,50 X 4,20 |
| BP | 065005400420 | CONJUNTO OQ 54,00 X 65,00 X 4,20 |
| BP | 088907340630 | CONJUNTO OQ 73,40 X 88,90 X 6,30 |
| BP | 114309880630 | CONJUNTO OQ 98,80 X 114,30 X 6,30 |
| BP | 127001115630 | CONJUNTO OQ 111,50 X 127,00 X 6,30 |
| BP | 152401310810 | CONJUNTO OQ 131,00 X 152,40 X 8,10 |
| BP | 076206520420 | CONJUNTO OQ 65,20 X 76,20 X 4,20 |

BUFFER SEALS

| linha | código | descrição |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------|
| BS | OD015885200171A-BR | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE.E ORING 15,88 X 20,78 X |
| BS | OD025405200171B-BR90 | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE.E ORING 25,40 X 32,70 X |
| BS | OD031705200171B-BR | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE.E ORING 31,75 X 39,04 X |
| BS | OD031705200171C-BR90 | CONJUNTO PTFE ESP.C/BZE.E ORING 31,75 X 42,45 X |

CATERPILLAR

| linha | código | descrição |
|-------|---------------|---------------------------------------------|
| CAT | 0957101 | RETENTOR 50,00 X 62,00 X 7,00/10,00 GAG PU |
| CAT | 0964276 | ARRUELA TEFLON® 39,50 X 44,50 X 1,20 X 2,50 |
| CAT | 1261880 - GSK | REPARO ESCAVADEIRA BRAÇO 320C/320CFM/320CL |
| CAT | 4I-3668 - GSK | REPARO CILINDRO ESCAVADEIRA 320C/CL |

ANEL POR CENTO

| linha | código | descrição |
|-------|--------|------------------------------|
| CEN | E7838 | ORING 31,00 X 5,00 EPDM |
| CEN | P7188 | ORING 50,00 X 2,50 VITON® |
| CEN | P7667 | ORING 59,00 X 2,50 VITON® |
| CEN | S7436 | ORING 15,50 X 2,00 SILICONE® |

DOOSAN

| linha | código | descrição |
|-------|----------------|------------------------------------------------|
| DOO | K9001007 - GSK | REPARO CILINDRO LANÇA DX300LC/DX300LCA/DX300LL |

DUAL RING

| linha | código | descrição |
|-------|--------|----------------------------------|
| DUA | 4837 | DUAL RING 144,00 X 152,40 X 7,90 |
| DUA | 9666 | DUAL RING 34,00 X 38,10 X 3,50 |
| DUA | AG8223 | DUAL RING 82,00 X 91,00 X 5,50 |

JOHN DEERE INDL.

| linha | código | descrição |
|-------|-----------|---------------------|
| JDI | AT-358357 | RETENTOR |
| JDI | AT-366761 | CONJUNTO DE VEDAÇÃO |
| JDI | AT-369719 | CONJUNTO DE VEDAÇÃO |
| JDI | R-131477 | ANEL QUADRADO FPM |
| JDI | R-131478 | ANEL QUADRADO FPM |
| JDI | YZ-101480 | V RING |

RETENTORES K7

| linha | código | descrição |
|-------|--------|-----------------------------------------------------|
| K7 | 3259 | RETENTOR 57,00 X 73,00 X 10,0/13,5 AGBP- NBR (GIRO) |
| K7 | 5686 | RETENTOR 62,00 X 78,00 X 14,00 AGBP K7 NBR |

LS MTRON

| linha | código | descrição |
|-------|----------|------------------|
| LS | 40012920 | RETENTOR BRG NBR |

MARCHESAN

| linha | código | descrição |
|-------|------------|------------|
| MAR | 0503011770 | V RING NBR |

MASSEY FERGUSON

| linha | código | descrição |
|-------|------------|----------------------------------|
| MF | ACP0299310 | REPARO CILINDRO DIREÇÃO ZF |
| MF | ACP0559580 | REPARO CILINDRO DO EIXO TSA09 ZF |

NEW HOLLAND

| linha | código | descrição |
|-------|----------|-----------------------------------|
| NEW | 47137616 | REPARO CILINDRO ELEVACÃO AUXILIAR |
| NEW | 73400662 | REPARO COMANDO HIDRAULICO V10 |
| NEW | 84334447 | REPARO CILINDRO DIREÇÃO |
| NEW | 84527613 | REPARO COMANDO HIDRAULICO V10 |
| NEW | 87569283 | VEDADOR MVQ |
| NEW | 90388739 | REPARO CILINDRO ELEVACÃO AUXILIAR |

RETENTORES

| linha | código | descrição |
|-------|--------|------------------------------------------|
| RET | 4286 | RETENTOR 35,00 X 60,00 X 7,00 BR - FPM |
| RET | AX0387 | RETENTOR 35,00 X 58,00 X 8,00 BRG - FPM |
| RET | AX0388 | RETENTOR 158,00 X 181,00 X 13,00 GA - PU |

SLC / JOHN DEERE

| linha | código | descrição |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|
| SLC | AH216299 - GSK | REPARO CILINDRO CAÇAMBA 624J / 710G |
| SLC | AH225135 - GSK | REPARO CILINDRO BRAÇO 210GLC/225DLC |
| SLC | AHC-16760 - GSK | REPARO RETROESCAVADEIRAS 410G 410J 410K |
| SLC | R-156899 | ANEL VEDADOR |
| SLC | R-156900 | ANEL VEDADOR |
| SLC | T-218499 - GSK | REPARO CILINDRO DIREÇÃO |
| SLC | T224659 | RETENTOR DA ARTICULAÇÃO CENTRAL CAÇAMBA |

XCMG

| linha | código | descrição |
|-------|-----------------|--------------------------------------|
| XCM | 804000344 - GSK | REPARO DO CILINDRO ESTABILIZADOR |
| XCM | 910602736 - GSK | REPARO ESTABILIZADOR XT870 MODELO BR |
| XCM | 914901387 - GSK | REPARO DO CILINDRO ESTABILIZADOR |